




PODORNS PRIZEMIA - NAVRHOVANÝ STAV




PODORNS POSCHODIA - NAVRHOVANÝ STAV




PODORNS PODKROVIA - NAVRHOVANÝ STAV



PRIEČNY REZ AA - SKUTKOVÝ STAV



ČASTIČNÝ REZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU



POZDĺŽNÝ REZ DD - NAVRHOVANÝ STAV

